



30.04.2019 № 23

Отчет на Предписание №04/50/1/1-2

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении
04/50/1/1-2	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0м (1 этаж при дверях, открывающихся из кабинета старшего воспитателя, кабинета делопроизводителя, кабинета заведующего в коридор)	01.05.2019	Двери кабинетов старшего воспитателя и делопроизводителя 21.10.2018г. установлены открыванием внутрь кабинетов. Двери кабинета заведующего установлены открыванием внутрь кабинета 23.04.2019г.
04/50/1/1-2	В здании детского сада прибор приемно-контрольный установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, тем самым не защищен от несанкционированного доступа посторонних людей.	01.05.2019	Выполнено 30.04.2019г.

Заведующий



Н.Р. Хромых